COMUNE DI CANNALONGA (Provincia di SALERNO)

OGGETTO:

DPR 357/97 Allegato G e DPR nº 120/2003

Studio sulla Valutazione Appropriata di Incidenza Ambientale inerente i lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali "Logge e Nocellito – Il Stralcio Funzionale" tra le località Liberto e Crispi in agro del Comune di Cannalonga (SA)

COMMITTENTE:

Responsabile Area Tecnica Comune di Cannalonga (SA)

TECNICO:

Dott. Agr. Francesco Pietro D'Alessandro

Via Provinciale, 16

84046- Mandia di Ascea (Sa)

Tel. 3423193841

Email: dott.francesco.dalessandro@gmail.com;

pec: f.d alessandro@conafpec.it

ELABORATO:

➤ Report Fotografico

(Dott Agr. Francesco Pietro D'Alexsandro)



Foto 1 - particolare dissesti manto stradale



Foto 2 - particolare dissesti manto stradale



Foto 3 - particolare dissesti manto stradale



Foto 4 - particolare dissesti manto stradale



Foto 5 - particolare dissesti barriera di protezione



Foto 6 - particolare dissesti barriera di protezione